



Betriebsanleitung


Sartorius Talent Sartorius Gem, Gold


Elektronische Analysen-,

Präzisions- und Edelmetallwaagen mit EG-Bauartzulassung











Inhalt

- 2 Inhalt
- 2 Warn- und Sicherheitshinweise
- 3 Ersteichung
- 4 Inbetriebnahme
- 7 Betrieb
- 7 Grundfunktion Wägen
- 8 Justieren
- 10 Anwendungsprogramme
- 10 Einheitenwechsel
- 11 Netto-Total/Zweiter Taraspeicher
- 12 Zählen
- 13 Prozentwägen
- 14 Mittelwertbildung

Voreinstellungen (Menü)

- 15 Parameter einstellen (Menü)
- 16 Parametereinstellungen (Übersicht)
- 18 ISO/GLP-Protokoll
- 20 Datenschnittstelle
- 21 Fehlermeldungen
- 22 Pflege und Wartung
- 23 Entsorgung

Übersicht

- 24 Technische Daten
- 26 Zubehör (Optionen)
- 28 Informationen zu geeichten Waagen
- 30 Konformitätserklärungen
- 33 EG-Bauartzulassung
- 34 Zeichen- und Sicherungsstellen

Warn- und Sicherheitshinweise

Sicherheit

- Diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen.
 So können Schäden vermieden werden.
- ∆ Das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- ∧ Nur handelsübliche Batterien oder Akkus verwenden: 8x AA, Mignon

Installation

- Zubehör und Optionen von Sartorius sind optimal auf das Gerät angepasst.
 Daher keine eigenen Lösungen verwenden. Das Modifizieren des Geräts und das Anschließen von Fremdkabeln odergeräten erfolgt auf Verantwortung des Betreibers und ist von ihm entsprechend zu prüfen. Hinweise hierzu geben auch unsere Angaben zur Betriebsqualität (gemäß den Normen zur Störfestigkeit), die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
- Die Waage nicht öffnen. Bei verletzter Sicherungsmarke entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Ersteichung

Waage TE1200-0CE:

Diese Modelle werden für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr in Deutschland bereits geeicht ab Werk ausgeliefert. Bei Einsatz im gesetzlichen Messwesen außerhalb Deutschlands muss die Waage am Aufstellort für dieses Land neu eingestellt und geeicht werden. In diesem Fall mit der Sartorius Vertretung in Verbindung setzen.

Waagen TE214S-OCE, TE214S-PCE, TE124S-OCE, TE64-OCE, GD603-OCE:

Diese Modelle werden für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr im Europäischen Wirtschaftsraum bereits geeicht ab Werk ausgeliefert.

Die Waage ist sofort einsetzbar nach:

- Anwärmzeit (siehe Seite 7)
- Justieren (siehe Seite 8)
 Nach jedem Ortswechsel und in geeigneten Abständen mit dem mitgelieferten Gewicht justieren.

Waagen TE512-OCE, TE512-PCE und GE512-OCE:

- Diese Modelle werden für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr im Europäischen Wirtschaftsraum bereits geeicht ab Werk ausgeliefert.
- Vor dem Einsatz im eichpflichtigen Verkehr die Waage am Aufstellort mit Hilfe der eingebauten Justiergewichtsschaltung justieren: siehe Abschnitt »Justieren«

 Auf dem Kennzeichnungsschild angegebener Temperaturbereich (°C) darf beim Betrieb nicht überschritten werden.

Beispiel: DT BH 210 +10°C/+30°C

Einsetzen der geeichten Waage im eichpflichtigen Verkehr:

Die Bauartzulassung zu Eichung gilt nur für nichtselbsttätige Waagen; für selbsttätigen Betrieb mit oder ohne zusätzlich angebaute Einrichtungen sind die für den Aufstellort geltenden nationalen Vorschriften zu beachten.

Inbetriebnahme

Lager- und Transportbedingungen

 Das Gerät nicht extremen Temperaturen, Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit aussetzen.

Auspacken

- Das Gerät nach dem Auspacken sofort auf äußere Beschädigungen überprüfen
- Im Beschädigungsfall siehe Hinweise im Kapitel »Pflege und Wartung«, Abschnitt »Sicherheitsüberprüfung«
- Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuellen Rücktransport aufbewahren. Beim Versand bitte keine Kabel stecken lassen!

Lieferumfang

- Waage
- Waagschale
- Unterschale nur bei Modellen mit runder Waagschale
- Schälchen nur bei GE- und GD-Modellen
- Steckernetzgerät

Zusätzlich bei TE214S, TE124S, TE64, GD603:

- Schirmring
- Schirmblech
- Staubschutzhaube
- Justiergewicht

Aufstellung

Bei der Aufstellung Standorte mit den folgenden ungünstigen Einflüssen vermeiden:


- Hitze (Heizung, Sonneneinstrahlung)
- Direkter Luftzug durch offene Fenster und Türen
- Erschütterungen während des Wägens
- Extreme Feuchtigkeit


Akklimatisieren

Wenn ein kaltes Gerät in eine warme Umgebung gebracht wird, kann dies zu Betauung (Kondensation) führen. Daher sollte man das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.

Sicherungsmarke bei Waagen der Genauigkeitsklasse 🗓 und 🕮:

Der Gesetzgeber fordert eine Sicherung der geeichten Waage. Diese Sicherung erfolgt mittels einer Klebemarke mit Namenszug »Sartorius«. Beim Versuch, sie zu entfernen, wird sie zerstört. In diesem Fall erlischt die Eichgültigkeit und die Waage muss nachgeeicht werden.







Waage aufstellen

Waagen mit Analysenwaagen-Aufsatz

- Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:
- Schirmblech
- Schirmring
- Unterschale
- Waagschale
- Karatschälchen (nur bei GD-Modellen)

Waagen mit runder Waagschale

- Teile nacheinander aufsetzen:
- Unterschale
- Waagschale
- Schälchen (nur bei GE-Modellen)

Waagen mit eckiger Waagschale

- Waagschale aufsetzen
- Schälchen (nur bei GE-Modellen)

Netzanschluss/Schutzmaßnahmen Verwenden Sie nur

- Originalnetzgerät für Europa: 6971948
- Winkelstecker an der Waage einsetzen
- Netzgerät an Steckdose angeschließen


Die Ausgangsspannung ist durch einen Pol mit dem Waagengehäuse verbunden. Das Waagengehäuse darf zu Funktionszwecken geerdet werden.



Netzspannung wählen (optional)

Zur Netzspannungswahl folgende Originalnetzgeräte verwenden:


- Netzgerät TNG8 Best.-Nr. 6971951 (Universal) oder
- Netzgerät TNG8 Best.-Nr. 6971952 (für Großbritannien)
- Mit Schalter umschalten zwischen 230 V und 115 V



Waage nivellieren

Die Waage nach jedem Stellplatzwechsel neu nivellieren. Das Nivellieren erfolgt nur mit den beiden vorderen Stellfüßen.

- Vordere Fußschrauben gemäß Abbildung so drehen, bis die Luftblase der Libelle in der Kreismitte steht
- > In der Regel sind mehrere Nivellierschritte nötig



Diebstahlsicherung

Zur Diebstahlsicherung die Befestigungsöse an der Rückseite der Waage verwenden.

 Waage am Aufstellort z.B. mit einer Kette oder einem Schloss befestigen

Betrieb

Grundfunktion Wägen

Vorbereitung


- Waage einschalten: Taste (I/O) drücken
- Ggf. Voreinstellungen ändern: siehe Kapitel »Voreinstellungen«
- Ggf. Waage tarieren: Taste (Tare) drücken

Weitere Funktion:

● Waage ausschalten: Taste (1/也) drücken

Anwärmzeit

- Anwärmzeit von mindestens 24 Stunden einhalten nach erstmaligem Anschluss an das Stromnetz.
 Erst dann hat die Waage die notwendige Betriebstemperatur erreicht.
- TE214S-OCE, TE214S-PCE, TE124S-OCE, TE64-OCE, GD603-OCE: Nach späteren Netztrennungen eine Anwärmzeit von mindestens 30 Minuten einhalten und die Waage danach nur mit dem mitgelieferten Gewicht justieren.



Beispiel Wägewert ermitteln

Schritt	Taste drücken	Anzeige
Waage einschalten Selbsttest wird durchgeführt	(MQ)	\$8888888 Reginer
2. Behälter für Wägegut auflegen (hier 52 g)	<u></u>	+ 52.0 g
3. Waage tarieren	Tare	+ 0.0 g
4. Wägegut in Behälter legen (hier 150,2 g)	<u></u>	+ 150.2 g

Justieren

Merkmale

Der Justiervorgang kann nur gestartet werden, wenn

- die Waage unbelastet ist
- die Waage tariert ist
- das interne Wägesignal stabil ist

Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung. Das zur externen Justierung erforderliche Gewicht wird in der Anzeige angezeigt (Gewichte siehe Abschnitt »Zubehör«).

Externes Justieren bei geeichten Waagen der Genauigkeitsklasse

und

::

- Justieren ist gesperrt (Schalterabdeckung versiegelt)
- > Justieren nur nach entfernter Sicherungsmarke möglich. In diesem Fall erlischt die Eichgültigkeit und die Waage muss nachgeeicht werden.

Extern Justieren

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
 Justieren ggf. entriegeln: Abdeckplatte unterhalb der Waage öffnen; Schalter verschieben 		
2. Waage tarieren	Tare	0.0 g
3. Justiervorgang starten Justiergewicht wird ohne Einheit angezeigt (hier z.B. 1000 g)	Tare lang	+ 1000.0
4. Angezeigtes Justiergewicht auflegen	<u></u>	1000.0
nach dem Justieren erscheint das Justiergewicht mit Einheit	_	+ 1000.0 g
5. Justiergewicht abnehmen	<u></u>	0.0 g

Justieren mit internem Gewicht bei Modellen GE/TE512-0CE/PCE Im Menü muss der Punkt 1 5 2 eingestellt sein.

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe	
Die Waage bei unbelasteter Waagschale justieren.			
2. Waage tarieren	Tare	0.0 g	
3. Justiervorgang starten	Tare lang	->	
4. Drehknopf für die Gewichtsschaltung in die Justierstellung umlegen.		<u> </u>	
5. Justierung erfolgt (blinkendes »CC« erscheint).		CC	
 Gewicht abheben: Drehkopf zurück in die Grundstellung umlegen. 		· 连	
7. Waage wird entlastet vom internen Gewicht.		0.0 g	

Anwendungsprogramme

Alle Anwendungsprogramme können bei geeichten Modellen angewählt werden. Rechenwerte sind mit folgenden Zeichen hinter dem numerischen Wert gekennzeichnet:

Prozent = %
Stückzahl = pcs
Sonstige Rechenwerte = o

Die Anwendungsprogramme bei geeichten Waagen, die nur im nicht eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden dürfen, werden durch ein Dreieck Δ rechts in der Anzeige gekennzeichnet (z.B. Mittelwertbildung).

Einheitenwechsel

Mit diesem Anwendungsprogramm kann ein Wägewert in zwei unterschiedlichen Einheiten angezeigt werden.

Anwendungsprogramm »Einheitenwechsel« im Menü einstellen: siehe Kapitel »Voreinstellungen« Code 2.1.2 Einheitenwechsel

Menüpun	kt	Einheit	Umrechnung	Druck
1. 7. 1	3. 1. 1	Gramm (o) bei Modell GD603	1,000	O
1. 7. 2	3. 1.2	Gramm	1,000	g
1. 7. 3	3. 1.3	Kilogramm ¹)	0,001	kg
1. 7. 4	3. 1.4	Carat	5,000	ct
1. 7. 13	3. 1. 13	Milligramm²)	1000,000	mg

Funktion

 Zwischen Gewichtseinheit 1 und Gewichtseinheit 2 wechseln: Taste F drücken

^{1) =} nur bei Modellen mit einer Ablesbarkeit ≥ 10 mg

²) = nur bei Modellen mit einer Ablesbarkeit ≤ 1 mg

Netto-Total/Zweiter Taraspeicher

Mit diesem Anwendungsprogramm können Komponenten für ein Gemisch eingewogen werden.

Vorbereitung

Anwendungsprogramm »Netto-Total/Zweiter Taraspeicher« im Menü einstellen: siehe Kapitel »Voreinstellungen« Code 2. !. 3

Beispiel

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
Leeren Behälter zum Einfüllen der Komponenten auf die Waage stellen	<u></u>	+ 65.0 g
2. Tarieren	Tare	+ 0.0 g
3. Erste Komponente einfüllen		+ 120.5 g
Komponente übernehmen Wenn Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird ausgedruckt	F	$\Omega.\Omega$ g_{NET}
5. Nächste Komponente einfüllen		+ 70.5 g
6. Komponente übernehmen	F	$\square.\square$ $g_{ ext{\tiny NET}}$
7. Ggf. weitere Komponenten einfüllen	Schritt 5 und 6 entsprechend oft wiederholen	
Gesamtgewicht anzeigen und ggf. zum gewünschten Endwert auffüllen	CF	+ 19 1.0 g

Zählen

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm kann die Anzahl von Teilen ermittelt werden, die ein annähernd gleiches Stückgewicht haben.

Vorbereitung

 Anwendungsprogramm »Zählen« im Menü einstellen: siehe »Voreinstellungen«
 Code Z. J. H. Zählen O Referenzstückzahl:

Code 3. 3. 1 5 Stück

Code 3. 3. 2 10 Stück (Werkseinst.)

Code 3. 3. 3 20 Stück Code 3. 3. 4 50 Stück

Code 3. 3. 5 100 Stück

O Auflösung für Zählen

Code 3. 4. 1 Standard: Anzeigegenau

1-fach (Werkseinstellung)

Code ∃. 4. 2 10-fach genauer als

Standard

Beispiel

Ermittlung einer unbekannten Stückzahl: Vorgegebene Referenzstückzahl wiegen Menü: Anwendungsprogramm Zählen (Code 2. 1. 4), Referenzstückzahl 20 (Code 3. 3. 3)

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage tarieren	Tare	0.0 g
Information: Referenzstückzahl anzeigen (hier z.B. 20 Stück)	F lang	rEF 20 (kurzzeitig)
3. Referenzstückzahl (20 Stück) auflegen (hier 66 g)	<u></u>	+ 66.0 g
4. Anwendung starten; wenn Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird Einzelstück-	F	+ 20 pcs
gewicht ausgedruckt		wRef + 3.300 g
5. Unbekannte Stückzahl auflegen (hier 174 Stück)	<u> </u>	+ 174 pcs
6. Gewicht anzeigen	F	+ 574.2 g
7. Stückzahl anzeigen	F	+ 174 pcs
8. Waage entlasten	*	☐ pcs
9. Referenzwert löschen	CF	

10. Ggf. weiter bei 5.

Prozentwägen

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm kann der prozentuale Anteil eines Wägegutes bezogen auf ein Referenzgewicht ermittelt werden.

Vorbereitung

 Anwendungsprogramm »Prozentwägen« im Menü einstellen: siehe »Voreinstellungen«
 Code 2. 1. 5 Prozentwägen¹) O Referenzprozentzahl:

Code 3. 3. 1 5 %

Code 3. 3. 2 10 % (Werkseinst.)

Code 3. 3. 3 20 % Code 3. 3. 4 50 % Code 3. 3. 5 100 %

○ Auflösung für Prozentwägen

Code 3. 4. 1 Standard: Anzeigegenau

1-fach (Werkseinstellung)
Code 3. 4. 2 10-fach genauer als

Standard

Beispiel

Prozentwert messen mit: Referenzgewicht übernehmen durch aufgelegtes Gewicht Menü: Anwendungsprogramm Prozentwägen (Code 2. 1. 5), Referenzprozentzahl 100 % (Code 3. 3. 5)

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage tarieren	Tare	0.0 g
2. Information: Referenzprozentzahl anzeigen	F lang	ref 100
3. Referenzgewicht für 100 % auflegen (hier 222,5 g)	<u></u>	+ 222.5 g
4. Anwendung starten; wenn	F	+ 100.00 %
Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird ausgedruckt		Wxx% + 222.500 g
5. Unbekanntes Gewicht auflegen (hier 322,5 g)	<u></u>	+ 144.94 %
6. Gewicht anzeigen	F	+ 322.5 g
7. Prozentzahl anzeigen	F	+ 144.94 %
8. Waage entlasten	<u> </u>	0.00 %
9. Referenzprozentzahl löschen	CF	

Mittelwertbildung

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm ist die Messung von Wägegütern in extrem unruhiger Umgebung möglich. Dafür wird über mehrere Messzyklen ein Mittelwert gebildet.

Vorbereitung

 Anwendungsprogramm »Mittelwertbildung« im Menü einstellen: siehe Kapitel »Voreinstellungen« Code 2. !. !2 Mittelwertbildung¹)

- Anzahl Messungen für Mittelwertbildung:
 - 3. 3. 1 5 Messungen
 - 3. 3. 2 10 Messungen (Werkseinstellung)
 - ∃. ∃. ∃ 20 Messungen
 - 3. 3. 4 50 Messungen
 - 3. 3. 5 100 Messungen

siehe auch Kapitel »Voreinstellungen«

1) entfällt bei Modellen TE...-PCE

Beispiel

Wägewert ermitteln in extrem unruhiger Umgebung mit 10 Messungen für eine Mittelwertbildung. Menü: Anwendungsprogramm Mittelwertbildung (Code 2. !. !2)

Schritt		Taste drücken	Anzeige	:/Ausga	be
1.	Waage tarieren	Tare		0.0	g
2.	Anzahl der Untermessungen anzeigen (hier z.B. 10 Messungen)	F lang	rEF	10	(kurzzeitig)
3.	Wägegut auflegen (angezeigter Gewichtswert schwankt)	—	81	888	
4	Messung starten	F	81	888 10 9	
	Nach 10 Messungen		+ 2	: :	g 🛆
	Wenn Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird ausgedruckt		Res +	- 27	5.5 g
5.	Waage entlasten	<u>†</u>	+ 27 (feste A		
6.	Messergebnis löschen	CF			

7. Ggf. weiter bei 3.

Voreinstellungen

Parameter einstellen (Menü)


Konfiguration der Waage, d.h. Anpassung an die Anforderungen der Benutzer.

Beispiel: Anpassung an den Aufstellort »Sehr unruhige Umgebung« (Code $\it l.~l.~l.$) wählen

Schritt	Taste drücken	Anzeige
1. Waage ausschalten	(NQ)	\$888888 Representation
2. Waage einschalten und	(I/Ú)	••• J
während der Anzeige aller Segmente	kurz (Tare)	1.
 Innerhalb einer Menüebene bewegen; nach dem letzten 	mehrmals Tare	2. :
Menüpunkt erscheint wieder der erste Menüpunkt		9. 1.
3. Menüebene 2 anwählen		1. 1.
4. Menüebene 3 anwählen		1. 1. 2 o
5. Menüebene 3: Menüpunkt wählen	mehrmals (Tare)	1. 1. 4
6. Einstellungsänderung bestätigen; »o« zeigt den eingestellten	2 Sekunden	
Menüpunkt an O Zurück zur übergeordneten Menü-	lang 📳	1. 1. 4 ₀
ebene (von der 3. Menüebene)		1.
○ Ggf. weitere Menüpunkte einstellen	(=), (Tare)	
7. Parametereinstellung speichern und Menü verlassen oder	2 Sekunden lang (Tare)	\$BBBBBBBBKgtlnet
Parametereinstellung ohne Abspeichern verlassen	(NQ)	
> Neustart der Anwendung		0.0 g

Parametereinstellungen (Übersicht)

- o Werksvoreinstellung
- √ Einstellung Benutzer



¹) = nur bei Modellen mit Ablesbarkeit ≤ 1 mg

16

²) = Werksvoreinstellung nur bei GD603


^{3) =} Werksvoreinstellung bei TE1200-0CE (Genauigkeitsklasse (III))

^{4) =} nicht bei Modell TE1200-0CE

⁵) = nur bei Modellen mit Ablesbarkeit ≥ 10 mg

^{6) =} Einstellungsänderung nur bei Modellen

der Genauigkeitsklasse ① und GE/TE512-0CE/PCE ⁷) = entfällt bei Modellen TE...-PCE



ISO/GLP-Protokoll

Merkmale

Die Gerätedaten und Identnummern sowie aktuelles Datum können vor (GLP-Kopf) und nach den Werten der Messreihe (GLP-Fuß) ausgedruckt werden. Es sind dies:

GLP-Kopf:

- Datum
- Uhrzeit bei Beginn der Messreihe
- Waagenhersteller
- Waagenmodell
- Seriennummer des Modells
- Software Versionsnummer
- Identifikationsnummer der Messreihe

GLP-Fuß:

- Datum
- Uhrzeit bei Ende der Messreihe
- Unterschriftsfeld

Einstellung

- Folgende Menüpunkte einstellen (Einstellmodus siehe Kapitel »Voreinstellungen«):
- GLP-Protokoll: Code 5 5 ≥
- ISO/GLP-konforme Protokollierung nur bei Justieren:
 Code 7 2 2 oder ISO/GLP-konforme
 Protokollierung immer an: Code 7 2 3
- Zeilenformat des Ausdrucks mit Kennzeichnung 22 Zeichen: Code 7 + 2
- Uhrzeitausgabe:
 - Format 24 h: Code 73 !
 - Format 12 h: Code 732
- ⚠ Bei folgenden Einstellungen werden keine ISO/GLP-Protokolle ausgegeben: Code 5 + 3, 5 + 4 (automatischer Ausdruck) und 7 + +

Funktionstasten

Protokollkopf und ersten Messwert ausgeben: Taste 🗐 drücken

> Mit 1. Druck wird Protokollkopf ausgegeben

Protokollkopf und Referenzdaten mit automatischem Druck ausgeben bei aktiviertem Anwendungsprogramm:
Taste F drücken

Anwendungsprogramm bee

Anwendungsprogramm beenden und Protokollfuß ausgeben: Taste CF

Das ISO/GLP-Protokoll kann aus folgenden Zeilen bestehen:

-----Strichzeile Datum/Uhrzeit (Beginn der Messung) 17-Jan-2004 10:15 Waagenhersteller SARTORIUS Weighing Technology GmbH Mod. TE512-0CE Waagentyp Ser. no. 10105355 Ver. no. 00-19-41 Seriennummer der Waage Software-Version T D ldent-Nr. Strichzeile Messreihe-Nr. I ID Zählen: Referenzgewicht wRef + 21.140 gZählergebnis Qnt + 235 pcs Zählergebnis Qnt + 567 pcs Strichzeile 17-Jan-2004 10:20 Datum/Uhrzeit (Ende der Messung) Unterschriftsfeld Name: Leerzeile Strichzeile

Das ISO/GLP-Protokoll für externes Justieren:


	Strichzeile
17-Jan-2004 10:30	Datum/Uhrzeit (Beginn der Messung)
SARTORIUS Weighing	Waagenhersteller
Technology GmbH	
Mod. TE512-0CE	Waagentyp
Ser. no. 10105355	Seriennummer der Waage
Ver. no. 00-19-41	Software-Version
ID	Ident-Nr.
	Strichzeile
Cal. Intern	Art des Justierens
Set Complete	Bestätigung des abgeschlossenen Justiervorgangs
	Strichzeile
17-Jan-2004 10:32	Datum/Uhrzeit (Ende der Messung)
Name:	Unterschriftsfeld
	Leerzeile
	Strichzeile

Datenschnittstelle

Zweck

Die Waage besitzt eine Datenschnittstelle, an die ein Rechner (oder ein anderes Peripheriegerät) angeschlossen werden kann. Mit einem Rechner können Waagenfunktionen und Funktionen der Anwendungsprogramme verändert, gestartet und überwacht werden.

Schnittstellenbuchse



Pinbelegung 25-polige Buchse, RS232:

Pin 1: Betriebserde

Pin 2: Datenausgang (TxD)

Pin 3: Dateneingang (RxD)

Pin 4: Masse intern (GND)

Pin 5: Clear to Send (CTS)

Pin 6: nicht belegt

Pin 7: Masse intern (GND)

Pin 8: Masse intern (GND)

Pin 9: nicht belegt

Pin 10: nicht belegt

Pin 11: Akku-Ladespannung

+12 ... +20 V (1 _ out 25mA)

Pin 12: Reset _ Out *)

Pin 13: +5 V Ausgang

Pin 14: Masse intern (GND)

Pin 15: Universal-Taste

Pin 16: nicht belegt

Pin 17: nicht belegt

Pin 18: nicht belegt

Pin 19: nicht belegt

Pin 20: Data Terminal Ready (DTR)

Pin 21: Masse intern (GND)

Pin 22: nicht belegt

Pin 23: nicht belegt

Pin 24: nicht belegt

Pin 25: +5 V Ausgang

*) = Peripherie-Neustart

Vorbereitung

Die Anpassung an das andere Gerät ist im Menü vorzunehmen (siehe Kapitel »Voreinstellungen«).

Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren Schnittstellenbefehle sind zu finden in der »Schnittstellenbeschreibung für GD-, GE- und TE-Waagen«, welche aus dem Internet heruntergeladen werden kann (www.sartorius.com siehe »Download center«).

Die vielseitigen Eigenschaften der Waagen bezüglich Dokumentation der Resultate lassen sich erst mit dem Anschluss eines Druckers von Sartorius voll nutzen. Die Druckresultate tragen zu einer einfachen Arbeitsweise nach GLP entscheidend bei.

Anschluss für Taster

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden in der Hauptanzeige für ca. 2 Sekunden dargestellt. Danach kehrt das Programm automatisch in den Wägezustand zurück.

Anzeige	Ursache	Abhilfe
keine Anzeigesegmente erscheinen	Keine Betriebsspannung Netzgerät nicht eingesteckt	Stromversorgung überprüfen Netzgerät an die Stromversorgung anschließen
	Batterie oder Akku ist leer	Batterie wechseln Akku aufladen mit externem Ladegerät
Н	Wägebereich überschritten	Waagschale entlasten
L	Waagschale nicht aufgelegt Berührung zwischen Waagschale und Umgebung	Waagschale korrekt auflegen Waagschale darf umge- bende Teile nicht berühren
E 02	Justierbedingung wurde nicht eingehalten, z.B.: – Nullstellen – Waagschale belastet	Waage entlasten Tarieren mit Taste (Tare) Erst nach Nullanzeige justieren
E 05	Drehknopf im Wägebetrieb in Justierstellung	Drehkopf in Grundstellung drehen
E 06	Gewichtsschaltung defekt	Sartorius-Kundendienst ansprechen
E 09	Bei Brutto ≤ Null kein Tara	Waage tarieren
E 10	Taste Tare gesperrt bei belegtem zweiten Taraspeicher (Netto-Total) Tarafunktionen sind gegeneinander verriegelt	Erst nach Löschen des Taraspeichers über CF ist die Tariertaste wieder ausführbar
EII	Wert für zweiten Taraspeicher nicht erlaubt	Taste Tare drücken
E 22	Gewicht zu gering oder kein Wägegut auf der Waagschale bei Anwendungsprogrammen	Gewicht erhöhen
E 30	Datenschnittstelle für Druckausgabe gesperrt	Sartorius-Kundendienst ansprechen
Max. Wägebereich kleiner als im Abschnitt »Technische Daten« angegeben	Waage ohne aufgelegte Waagschale eingeschaltet	Waagschale auflegen Aus- und wieder Einschalten mit Taste (ළුථ)
Offensichtlich falsches Wägeergebnis	Waage nicht justiert Vor dem Wägen nicht tariert	Justieren Tarieren

Falls andere Fehlermeldungen auftreten, Sartorius-Kundendienst anrufen!

Pflege und Wartung

Service

Eine regelmäßige Wartung Ihrer Waage durch einen Mitarbeiter des Sartorius-Kundendienstes gewährleistet deren fortdauernde Messsicherheit. Sartorius kann Ihnen Wartungsverträge mit Zyklen von 1 Monat bis zu 2 Jahren anbieten. Die Häufigkeit der Wartungsintervalle hängt von den Betriebsbedingungen und Toleranzanforderungen ab.

Reparaturen


Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Reinigung

- Waage von der Spannungsversorgung trennen, qqf. angeschlossenes Datenkabel an der Waage lösen.
- Waage mit in Seifenlauge leicht angefeuchtetem Tuch reinigen.
- Waage mit weichem Tuch abtrocknen.
 Waagschale abnehmen und reinigen:
- Unter den Schirmring fassen und zusammen mit der Unterschale die Waagschale nach oben führen, damit das Wägesystem nicht beschädigt wird.

Reinigung der Edelstahloberflächen

Grundsätzlich alle Edelstahlteile in regelmäßigen Abständen reinigen. Edelstahllastplatte separat gründlich reinigen. Edelstahlteile an der Waage mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Nur handelsübliche Haushaltsreiniger verwenden, die für Edelstahl geeignet sind (z.B. Stahlfix). Edelstahloberflächen durch einfaches Abreiben reinigen. Danach gründlich nachspülen, bis alle Rückstände beseitigt sind. Anschließend das Gerät trocknen lassen. Als zusätzlicher Schutz kann ein Pflegeöl aufgetragen werden. Lösungsmittel nur ausschließlich für die Reinigung von Edelstahlteilen verwenden.



Sicherheitsüberprüfung

Erscheint ein gefahrloser Betrieb der Waage nicht mehr gewährleistet:

- Netzgerät aus der Steckdose ziehen
- > Waage vor weiterer Benutzung sichern

Sartorius-Kundendienst benachrichtigen. Instandsetzungsmaßnahmen dürfen ausschließlich von Fachkräften ausgeführt werden.

Entsorgung

Wird die Verpackung nicht mehr benötigt, ist diese der örtlichen Müllentsorgung zuzuführen. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die als Sekundärrohstoffe dienen können.



Das Gerät inklusive Zubehör und Batterien gehört nicht in den Hausmüll. Die EU-Gesetzgebung fordert in ihren Mitgliedsstaaten, elektrische und elektronische

Geräte vom unsortierten Siedlungsabfall getrennt zu erfassen, um sie anschlie-Bend wiederzuverwerten.

In Deutschland und einigen anderen Ländern führt die Sartorius die Rücknahme und gesetzeskonforme Entsorgung ihrer elektrischen und elektronischen Produkte selbst durch. Diese Produkte dürfen nicht – auch nicht von Kleingewerbetreibenden – in den Hausmüll oder an Sammelstellen der örtlichen öffentlichen Entsorgungsbetriebe abgegeben werden. Hinsichtlich der Entsorgung wenden Sie sich daher in Deutschland wie auch in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes bitte an unsere Service-Mitarbeiter vor Ort oder an unsere Service-Zentrale in Göttingen:

Sartorius Weighing Technology GmbH Servicezentrum Weender Landstrasse 94–108 37075 Göttingen

In Ländern, die keine Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraumes sind oder in denen es keine Sartorius-Filialen gibt, sprechen Sie bitte die örtlichen Behörden oder Ihr Entsorgungsunternehmen an.

Vor der Entsorgung bzw. Verschrottung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden und einer Sammelstelle übergeben werden.

Mit gefährlichen Stoffen kontaminierte Geräte (ABC-Kontamination) werden weder zur Reparatur noch zur Entsorgung zurückgenommen. Ausführliche Informationen mit Service-Adressen zur Reparaturannahme oder Entsorgung Ihres Gerätes können Sie auf unserer Internetseite (www.sartorius.com) finden oder über den Sartorius Service anfordern.

Übersicht

Technische Daten

Talent Serie

Modell		TE214S-0CE, TE214S-PCE	TE124S-0CE	TE64-0CE	GD603-0CE
Typbezeichnung		BD BH 110	BD BH 110	BD BH 110	BD BH 110
Genauigkeitsklasse*		(I)	I	I	I
Wägebereich Max.	g	210	120	62	605 ct/121 g
Ziffernschritt d*	mg	0,1	0,1	0,1	0,001 ct/0,0001 g
Eichwert e*	g	0,001	0,001	0,001	0,01 ct/0,001 g
Mindestlast Min.*	g	0,01	0,01	0,01	0,1 ct/0,01 g
Verwendungsbereich nach RL*	g	0,01-210	0,01-120	0,01-60	0,01-121
Taraausgleichsbereich (subtraktiv))	≤100% von ma	aximalen Wägeb	ereich	
Verwendungsbereich (Temperatur	·)	+15+25°C			
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimierte F	ilterstufen		
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe)	S	0,1-0,4			
Waagschalenabmessung	mm	90 Ø			
Wägeraumhöhe	mm	200			
Abmessungen (B×T×H)	mm	200×270×29	9		200×270×233
Nettogewicht, ca.	kg	3,2	3,2	3,2	3,0
Netzanschluss, Netzspannung		über Steckernetzgerät 230 V oder 115 V, +15%–20%			
Netzfrequenz		48 – 60 Hz			
Netzanschluss, Gleichspannung	V	10 bis 20			
Leistungsaufnahme (typisch)	W	1			
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	20			

^{*} RL = Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes

Modell		TE512-0CE, TE512-PCE, GE512-0CE	TE1200-0CE
Typbezeichnung		DT BH 210	DS BH 310
Genauigkeitsklasse*			
Wägebereich Max.*	g	510	1200
Ziffernschritt d*	g	0,01	1
Eichwert e*	g	0,1	1
Mindestlast Min*	g	0,5	20
Verwendungsbereich nach RL*	g	0,5 - 510	20 - 1200
Taraausgleichsbereich (subtraktiv)		≤100% vom maximalen Wägebereich	
Verwendungsbereich (Temperatur)		+10 +30 °C	+10 +40 °C
Einschwingzeit (typisch)	S	2	1,5
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimierte Filterstufen	
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe)	S	0,1 - 0,4	
Waagschalenabmessung	mm	116 Ø	174×143
Abmessungen (B×T×H)	mm	188×270×70	
Nettogewicht, ca.	kg	1,4	
Netzanschluss, Netzspannung		über Steckernetzgerät 230 V oder 115 V, +15% – 20%	
Netzfrequenz		48 - 60 Hz	
Netzanschluss, Gleichspannung	٧	10 bis 20	
Leistungsaufnahme (typisch)	W	0,75	
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	25	

^{*} RL = Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes

Zubehör (Optionen)

	Artikel	Bestell-Nr.	
	Messwertdrucker für Protokolle mit Datum, Uhrzeit, statistischer Auswertung, Posten- zähler und LC-Anzeige	YDP03-0CE	
-	Papierrolle (5er Pack)	6906937	
- -	Zusatzanzeige* reflektierend transmissiv	YRD02Z YRD13Z	
	Externer Akkusatz wiederaufladbar über beiliegendes Ladegerät (Betriebsdauer je nach Modell 20 oder 40 Std.)	YRB08Z	
	RS232C Verbindungskabel zum Anschluss an einen 25 pol. COM-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC mit 9-pol. COM-Schnittstelle	7357312 7357314	
	Universaltaster: Fußtaster mit T-Konnektor Handtaster mit T-Konnektor	YFS01 YHS02	
	T-Konnektor zum Anschluss von 2 Peripheriegeräten	YTC01	
_	Tragekoffer für Modelle mit Ablesbarkeit ≥1 mg	YDB01TE	

^{*=} nicht für eichpflichtigen Verkehr

	Artikel	Bestell-Nr.
	Schutzhaube	
-	nur über Bedienelemente	6960TE01
	für Modelle GD, TE214S,	
	TE124S, TE64	
_	für Modelle mit eckiger	6960TE03
	Waagschale für Modelle mit runder	6960TE02
_	Waagschale	09001E02
	Arbeitsschutzhaube für Modelle mit	
	Glasringwindschutz aufsetzen:	
_	1/ 1 1 1 1 1 1	
	lösen	
_	Arbeitsschutzhaube aufsetzen	
-	Kontaktstreifen auf Arbeitsschutz-	
	haube kleben	
	Wägeschalen	
_	300 ml, Eigengewicht 86 g,	6407
	Edelstahl	
-	1000 ml, EG 240 g, Edelstahl	641211
-	300 ml, EG 22 g, Aluminium	69641304
_	110 ml, 90 mm Ø, Aluminium	69GP0003
-	270 ml, EG 62 g,	YWP03G
_	137 mm ∅, Edelstahl 62 mm ∅, Edelstahl	6910848
_	85 ml, 70 mm \emptyset , Aluminium	YWP06G
_	180 ml, 90 mm \varnothing , Aluminium	YWP05G
_	174 mm Ø, Edelstahl	YWP04G
	,	

Informationen zu geeichten Waagen

Ersteichung

Der Vollzug der Ersteichung durch die Sartorius wird an der Waage durch folgende Aufkleber dokumentiert:

1. Im einzelnen bedeutet dabei:

C€: EG-Konformitätszeichen

Grünes M: An diesem Gerät wurde die Ersteichung

bereits durchgeführt

04: Jahr in dem die Ersteichung durchgeführt

wurde, hier 2004


0111: Die Sartorius wurde vom MEN

(Amt für Mess- und Eichwesen Niedersachsen) autorisiert, die Ersteichung durchzuführen, benannte Stelle der Europäischen Gemeinschaft Nr. 0111.

2. Mittels dieses Sicherungsstreifens werden die Waagen der Genauigkeitsklasse ① und ② bei der Ersteichung gegen nicht autorisierten Einfluss auf die metrologischen Daten gesichert. Bei Verletzung der Sicherungsstreifen erlischt die Eichgültigkeit. Die Waage darf dann nicht mehr im eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden.

Bitte prüfen Sie daher den Zustand der Sicherungsmarke an Ihrer Waaqe.





Einsetzen der geeichten Waage im eichpflichtigen Verkehr

Die Waage darf nicht in offenen Verkaufstellen benutzt werden.

Die Bauartzulassung zur Eichung gilt nur für nichtselbsttätige Waagen; für selbsttätigen Betrieb mit oder ohne zusätzlich angebauten Einrichtungen sind die für den Aufstellort geltenden nationalen Vorschriften zu beachten.

 Auf dem Kennzeichnungsschild angegebener Temperaturbereich (°C) darf beim Betrieb nicht überschritten werden.

Die nationalen gesetzlichen Vorschriften für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr sind zu beachten, wenn die Waage nach einer Reparatur, bei gebrochenem Siegel, umgestellten Verriegelungsschalter etc. neu justiert werden muss.

Konformitätserklärungen

Waagen zur Verwendung im gesetzlichen Messwesen: Richtlinie 90/384/EWG »Nichtselbsttätige Waagen«

Diese Richtlinie regelt die Bestimmung der Masse im gesetzlichen Messwesen. Die zugehörige Konformitätserklärung für von SARTORIUS geeichte Waagen mit EG-Bauartzulassung siehe Seite 33.

Diese Richtlinie regelt ebenfalls die Durchführung der EG-Eichung durch den Hersteller, sofern eine EG-Bauartzulassung vorliegt und der Hersteller für diese Tätigkeiten von einer von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften benannten Stelle akkreditiert ist. Rechtliche Grundlage für Sartorius, die EG-Eichung durchzuführen, ist die EG-Richtlinie Nr. 90/384/EWG für nicht selbsttätige Waagen, die ab dem 01.01.1993 im harmonisierten Binnenmarkt gilt, sowie die erteilte Anerkennung des diesbezüglichen Qualitätsmanagement Systems der Sartorius durch das Niedersächsische Landesverwaltungsamt -Eichwesen vom 15.02.1993.

Weitere Informationen zu dem EG-Zeichen auf Sartorius Geräten sind erhältlich unter der Publikations-Nr. W- -0052-d93081.

Service »Neuaufstellung« und Ersteichung in Deutschland

Unser Servicepaket »Neuaufstellung« bietet Ihnen eine Reihe wichtiger Leistungen, die Ihnen ein zufriedenstellendes Arbeiten garantieren:

- Aufstellung
- Inbetriebnahme
- Überprüfung
- Einweisung
- Ersteichung

Wenn die Neuaufstellung der Waage durch Sartorius erfolgen soll, dann fordern Sie einen Kundendienstmitarbeiter an.

Nacheichungen in Deutschland

Die Gültigkeit der Eichung endet mit Ablauf des übernächsten Kalenderjahres. Bei einem Einsatz der Waage in der Füllmengenkontrolle, gemäß Verordnung über Fertigpackungen, endet die Gültigkeit mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres. Nacheichungen müssen z. Zt. von einem Eichbeamten durchgeführt werden. Eine rechtzeitige Nacheichung ist beim örtlichen Eichamt anzumelden. Bitte beachten Sie ggf. die Änderungen des Gesetzgebers.

Nacheichungen im Europäischen Ausland

Die Eichgültigkeitsdauer richtet sich nach nationalen Vorschriften des Landes, in dem die Waage verwendet wird. Informationen über die aktuellen in Ihrem Land gültigen gesetzlichen Vorschriften sowie über zuständiges Personal erfragen Sie bitte bei Ihrem SARTORIUS-Kundendienst.

Für weitere Informationen zum Thema »Eichung« stehen Ihnen unsere Kundendienst-Leitstellen zur Verfügung.



EG-Konformitätserklärung *EC Declaration of Conformity*

Sartorius Weighing Technology GmbH Weender Landstrasse 94 - 108 D-37075 Goettingen, Germany

erklärt, dass das Betriebsmittel declares that the equipment

Geräteart: Device type. Präzisionswaage Precision Balance

Baureihe | Type series:

AZ...., GD....-..., GE....-.., TE.....-...

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt: in the form as delivered complies with the basic requirements of the following European Directives:

Richtlinie 2004/108/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit

Electromagnetic compatibility

Directive 2004/108/EC Richtlinie 2006/95/EG

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter

Spannungsgrenzen

Directive 2006/95/EC

Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Das Gerät erfüllt die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierten Europäischen Normen. The apparatus meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed below.

1. Richtlinie 2004/108/EG / Directive 2004/108/EC

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-EN 61326-1:2006

Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61326-1:2005) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC

requirements - Part 1: General requirements (IEC 61326-1:2005)

2. Richtlinie 2006/95/EG / Directive 2006/95/EC

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und EN 61010-1:2001

Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61010-1:2001) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,

and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2001)

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year of attachment of CE marking: 11

Sartorius Weighing Technology GmbH Goettingen, 2011-10-13

Dr. Reinhard Baumfalk

Vice President R&D

Dr. Dieter Klausgrete

Leitung International Certification Management Head of International Certification Management

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten EG-Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Sicherheitshinweise der zugehörigen Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies conformity with the above mentioned EC Directives, but does not guarantee product attributes. Unauthorised product modifications make this declaration invalid. The safety information in the associated product documentation must be observed.

SWT11CE015

36001-000-58

SOP-3.RD-045-fo2

C E Konformitätserklärung zur Richtlinie 2009/23/EG

Die Erklärung gilt für elektromechanische nichtselbsttätige Waagen zum Einsatz im gesetzlichen Messwesen. Für die Waagen liegt eine EG-Bauartzulassung zur Eichung vor. Es handelt sich um folgende Modelle mit dem jeweiligen Typ, Genauigkeitsklasse und Nummer der EG-Bauartzulassung:

Modell	Typ Waage	Genauigkeits- klasse	EG-Bauart- zulassung Nr.	
TEOCE	BD BH 110	\odot	D98-09-025	
TEPCE	BD BH 110		D98-09-025	
GDOCE	BD BH 110		D98-09-025	
TEOCE	DT BH 210		D98-09-025	
TEPCE	DT BH 210		D98-09-025	
GEOCE	DT BH 210		D98-09-025	
TEOCE	DS BH 310		D98-09-025	

Die Firma Sartorius Weighing Technology GmbH *erklärt die Übereinstimmung der Waagenbautypen mit den Anforderungen aus der Richtlinie des Rates für nichtselbsttätige Waagen Nr. 2009/23/EG vom 23. April 2009, der zugehörigen Europäischen Norm Metrologische Aspekte nichtselbsttätiger Waagen Nr. EN 45501, sowie der Neufassung der nationalen Gesetze und Verordnungen über das Mess- und Eichwesen, in denen diese Richtlinie des Rates national in den Mitgliedsstaaten der europäischen Union EU und den Signatarstaaten des europäischen Wirtschaftsraumes in ihren derzeit gültigen Fassungen umgesetzt wurden und mit in der Bauartzulassung zur Eichung gemachten Auflagen

Diese Konformitätserklärung gilt nur, wenn das Kennzeichnungsschild der Waage das Konformitätszeichen und die grüne Marke mit dem Aufdruck »M« enthält (große Zahl aleich Jahr der Anbringung):

Beispiel (Jahreszahl und Nummer der benannten Stelle können variieren):

C € 11.11 M

Sind diese Zeichen nicht auf dem Kennzeichnungsschild der Waage aufgebracht, so besitzt diese Konformitätserklärung keine Gültigkeit. Die Gültigkeit wird beispielsweise durch eine abschließende Bearbeitung eines Bevollmächtigten der Firma SARTORIUS Weighing Technology GmbH * erreicht. Sie erlischt nach jeglichem Eingriff in die Waage oder in einigen Staaten auch durch Zeitablauf. Diese Erklärung gilt nur für die Waage ohne Zusatzeinrichtungen Es liegt in der Verantwortung des Betreibers für eine autorisierte Verlängerung zu sorgen wie beispielsweise Nacheichung oder periodische Eichung.

Sartorius Weighing Technology GmbH * 37070 Göttingen, Deutschland Göttingen, den 12.10.2011

Dr. Reinhard Baumfalk (Vice President R&D)

J. Rehwald (Leitung/Produktion Mechatronik / Wägetechnik)

*) Sartorius Weighing Technology GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Sartorius AG

LOP-3.225_an2e_2005.06.09.doc P106dh02.doc

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



EG-Bauartzulassung

EC type-approval certificate

Zulassungsinhaber:

Issued to:

Sartorius AG

Weender Landstr. 94-108

37075 Göttingen

Rechtsbezug:

In accordance with

§ 13 des Gesetzes über das Mess- und Eichwesen (verification act) vom/dated 23. März 1992 (BGBl. I S. 711), zuletzt geändert am (last

amended on) 02.02.2007 (BGBI. I S. 58), in Verbindung mit Richtlinie (in connection with council directive) 90/384/EWG, geändert durch (amended by)

93/68/EWG

Bauart: In respect of

Nichtselbsttätige elektromechanische Waage mit oder ohne Hebelwerk Non-automatic electromechanical weighing instrument with or without lever system

Typ / Type:

BD BH 110, DS BH 310, DT BH 210, DT BH 310

Genauigkeitsklasse/ class : (n ≤ 210000)

Max 50 g...1200 g

(II) (n ≤ 1200)

(I) $(n \le 5100)$

Zulassungsnummer:

Approval number:

D98-09-025 5. Revision

Gültig bis:

Valid until: Anzahl der Seiten:

Number of pages:

Geschäftszeichen: Reference No :

PTB-1.12-4034043

26.02.2018

Benannte Stelle:

Notified Body:

0102

Im Auftrag

By order

Marcus Link




Braunschweig, 27,02,2008

Siegel

Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der Revision der EG-Bauartzulassung ist. Hinweise und eine Rechtsbehelfsbelehrung befinden sich auf der ersten Seite der Anlage

The principal characteristics, approval conditions and special conditions, if any, are set out in the Annex which forms an integral part of this Revision of the EC type-approval certificate. For notes and information on legal remedies, see first page of the Annex.



Typ: BD BH 110, DT BH 210, DS BH 310 EG Bauartzulassung D98-09-025 OIML Zertifikat R76/1992-DE-98.04

34

PPTE300811d

Beispiel für Typenschild T



Beispiel für Schilder auf Kasten für Justiergewicht. Nur bei Typ BD BH 110

SARTORIUS AR GÖTTINGEN Germany Justiergewicht Pesa de zalloratión/ajust Poids d'ajustage Peso di ragolazione Callibration/Jadjustment weight TE214S - OCE 11114444

Zubehör **TE214S-0CE** 11114444

Beispiel für Kennzeichnungsschild der bereits geeichten Waage

K

SARTORIUS AG GÖTTINGEN Geri	папу	BD BH 110	D98-09-025
CCOA	NA	+ 15°C / + 25°C	C
C € U4 ₀₁	₁₁ [VI]		11114444

Hinweis:

Der Name "Sartorius AG" kann alternativ auch "Sartorius Weighing Technology GmbH" lauten.

PPTE300811d

Typ: BD BH110, DT BH210, DS BH310 EG Bauartzulassung D98-09-025 OIML Zertifikat R76/1992-DE-98.04 Sartorius Weighing Technology GmbH Weender Landstraße 94–108 37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0 Fax 0551.308.3289 www.sartorius.com

Copyright by Sartorius, Göttingen, BR Deutschland. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Sartorius nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben Sartorius vorbehalten.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form der Geräte gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung selbst bleiben Sartorius vorbehalten.

Stand: Oktober 2011, Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen

Printed in Germany.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
W_Talent_M-Power_Gem_Gold · KT
Publication No.: WTE6002-d11105